



صندوق الشكاوي في الموقع



اللوحة الرخامية للمشروع



اللوحة الرخامية مثبتة في الموقع



اللوحة المعدنية للمشروع مثبتة على الخط الرئيسي



صور توضح خطة الطوارئ



صورة توضح تعليق خطة الطوارئ في موقع المشروع



أدوات ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية



صندوق الإسعافات الأولية



توريد وغرس شتلات من الاشجار



توفير اشارات السلامة والعلامات التحذيرية



صور توضح تدريب العمال من قبل الفني



صور توضح زيارة المهندس الاستشاري



صور توضح زيارة المنطقة الفرعية



صور توضح التزام العمال بارتداء أدوات السلامة المطلوبة خلال تنفيذ الاعمال



صور توضح التزام العمال بارتداء أدوات السلامة المطلوبة خلال تنفيذ الاعمال



صور توضح التزام العمال بارتداء أدوات السلامة المطلوبة خلال تنفيذ الاعمال



اعمال السكربة والتلابيس للمراية
قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



اعمال السكرية والتلابيس في الذراوي قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



اعمال دهان الواجهات بدهان مقاوم لرطوبة
قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



اعمال دهان الذراوي
قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



اعمال الدهانات ومفافة الشرائر
قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



اعمال مفائدة القمريات

قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



اعمال مفاقة شبك الحماية
قبل التدخل



انشاء التدخل



بعد التدخل



مفاقد الابواب الخشب

قبل التدخل



بعد التدخل



مفائدة الابواب الحديد
قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



صور توضح الطبقة العازلة مع خرسانة الميول

قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



توريد وتركيب مواسير لتصريف مياه المجاري UPVC

قبل التدخل



بعد التدخل



مواسير تصريف مياه الامطار ضغط عالي
قبل التدخل



بعد التدخل



مفاداة ووزرات


قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



مفاودة مجاري خارجية
قبل التدخل



اثناء التدخل



بعد التدخل



ترويب بالاسمنت الابيض للبلات
قبل التدخل



بعد التدخل



توريد وتركيب سيورات فيبرجلاس



مفاضة الأرصفة

قبل التدخل



بعد التدخل



تنفيذ خزان حصاد مياه الامطار



تنفيذ خزان حصاد مياه الامطار



تنفيذ خزان حصاد مياه الامطار



تنفيذ خزان حصاد مياه الامطار

